

平成 23 年 3 月 11 日 15 時 13 分  
仙台駅西口 さくら野百貨店前

施設の外壁が崩れ、目の前の歩道には瓦礫が散乱している。

危険回避のため地震から 30 分後には、すでに警戒線が惹かれていた。



(撮影：藤原／携帯電話のカメラで撮影)

平成 23 年 3 月 11 日 15 時 17 分

仙台駅西口 ペデストリアンデッキより仙台駅を眺める

さくら野前の階段からペデストリアンデッキに上り、  
仙台駅の方角を見ると、駅舎やショッピングセンターから屋外へ避難し  
てきた人たちが見えた。



(撮影：藤原／携帯電話のカメラで撮影)

平成 23 年 3 月 11 日 15 時 26 分

仙台駅西口 ペDESTリアンデッキより市街地側を眺める—

駅舎の逆側を見ると、いち早く帰宅しようと仙台駅へ向かう人たちが見える。イービズ横のビル屋上にある駐車場マークは、地震の揺れの影響で傾いているのがわかる。



(撮影：藤原／携帯電話のカメラで撮影)

平成 23 年 3 月 11 日 15 時 26 分

仙台駅西口 ペDESTリアンデッキより再度仙台駅側を眺める—

市街地側を見た後、また駅舎側を見ると、最初の撮影から 10 分の間で大通りにまで及ぶ人たちが避難していた。



(撮影：藤原／携帯電話のカメラで撮影)